

-Commune : **LECCI**
-Baignade : **AMONT RETENUE**

Classement issu de la période 2014 à 2017 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 22 juin 2018 à 11:45

Prélevé par: Torre Richard

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DOUCE

Température de l'air (°C) : 30,0

Météo du jour : **Soleil**

Température de l'eau (°C) : 20,7

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **10**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **21**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour le Directeur Général
et par délégation
L'Ingénieur Sanitaire


Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **LECCI**
-Baignade : **MULINACCIU**

Classement issu de la période 2014 à 2017 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 22 juin 2018 à 10:52

Prélevé par: Torre Richard

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DOUCE

Température de l'air (°C) : 30,0

Météo du jour : **Soleil**

Température de l'eau (°C) : 21,0

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **10**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **10**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour le Directeur Général
et par délégation
L'Ingénieur Sanitaire


Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **LECCI**
-Baignade : **MURA DI L'ONDA**

Classement issu de la période 2014 à 2017 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 22 juin 2018 à 11:16

Prélevé par: Torre Richard

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DOUCE

Température de l'air (°C) : 30,0

Météo du jour : Soleil

Température de l'eau (°C) : 22,1

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **53**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **76**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour le Directeur Général
et par délégation
L'Ingénieur Sanitaire


Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>